

APPRÊT POUR FER GALVANISÉ

***** USAGE DU PRODUIT

Permet d'apprêter le fer galvanisé et les métaux non ferreux.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure

Excellentes adhérence et résistance à la corrosion.

Séchage rapide - recouvrable après 4 heures.

Fournit une excellente surface apprêtée pour un revêtement avec les peintures conventionnelles. Ne contient pas de plomb

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Couleur Crème

Densité à 23° C Env. : 1,03 kg/L

Teneur en extraits secs En poids : Env. 38 % En volume : Env. 21 %

Viscosité emballée Viscosité à 23° C : Env. 70 KU

The control of the co

Rendement superficiel spécifique Env. 8 m² par litre en fonction de la porosité, du profil de la surface et de la

néthode d'application

méthode d'application

Épaisseur conseillée Min. 20 μm. Max. 40 μm

de feuil sec par couche

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Conditions Température de surface entre 10 et 35° C d'application Humidité relative entre 10 et 85 %

Méthodes Pinceau ou rouleau

d'application Privilégier l'application au pinceau pour

garantir le mouillage de la surface

Diluant Dilution non recommandée.

Prêt à l'emploi après vive agitation

Temps de séchage Sec au toucher après 1 heure

(Temps de séchage prolongé dans des conditions

froides ou humides)

Temps de recouvrement 4 heures pour les revêtements conventionnels ;

deux jours pour les revêtements époxy Temps de revêtement maximum 14 jours

Nettoyage du matériel Pour le nettoyage, utiliser le diluant Etch

Primer Thinner

Subjectiles Idéal pour les surfaces en fer et en acier.

S'assurer que les surfaces soient préalablement

nettoyées.

Précautions S'assurer que les surfaces sont saines et exemptes de

poussière, de saleté, de graisse et d'huile. Les surfaces doivent être totalement sèches. Ne pas appliquer par temps

froid (moins de 10° C) ou humide.

Ne convient pas à une application directe sur des surfaces poudreuses ou friables, précédemment peintes

ou non

Séchage rapide - éviter toute application sur des surfaces

très chaudes. Ne résiste pas aux intempéries. Doit être revêtu dans un délai de 18 à 24 heures, en

particulier en milieu marin.

Unapprêt
multiusages de
qualité
supérieure pour
fer galvanisé et
métaux non
ferreux

















INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Couche de finition

Revêtir l'apprêt d'une couche de Dulux Undercoat for All Surface, et terminer avec deux couches de finition émail.



PRÉPARATION DE LA SURFACE

SURFACES NEUVES

Fer galvanisé, aluminium et métaux non

Nettoyer et dégraisser avec le nettoyant pour fer galvanisé Dulux Galvanised Iron Cleaner. Une surface sans rupture du film d'eau indique un nettoyage approfondi – le film d'eau ne doit pas former des gouttelettes.

Appliquer une ou deux couches d'apprêt Dulux Trade Steel Primer, en fonction des conditions climatiques. Il est préférable d'appliquer deux couches en zones côtières et sur les ouvrages chimiques.

SURFACES PRÉCÉDEMMENT PEINTES

Toute peinture cloquée ou écaillée doit être complètement enlevée avant d'appliquer une retouche sur les zones dénudées et exposées avec l'apprêt pour fer galvanisé **Dulux Galvanised Iron Primer.**

Enduire les zones retouchées avec le produit sous-couche Dulux Undercoat for All Surfaces jusqu'au même niveau que le reste de la peinture.



INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

Tenir hors de la portée des enfants.

Bien aérer pendant l'application et le séchage. Point éclair 12º C.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit frais et sec